
KAWASAN KUMUH KABUPATEN BULELENG









PROFIL KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH WIL KABUPATEN BULELENG

Kawasan perkotaan di Kabupaten Buleleng yang menjadi pusat kegiatan skala kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Singaraja, dimana kawasan ini ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) pada RTRW Provinsi Bali, begitu pula pada RTRW Kabupaten Buleleng.

Kawasan Perkotaan Singaraja merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan lokasi lingkungan permukiman kumuh melalui SK Bupati Buleleng Nomor 050/ 309 / HK/ 2015. Adanya penetapan SK Bupati Buleleng ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Dalam SK Bupati tersebut ditetapkan 14 Desa/Kelurahan pada lima kecamatan yang di dalamnya terdapat kawasan permukiman kumuh, termasuk indikasi luas kawasan permukiman kumuh

	KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BULELENG							
No	Nama Kawasan	Tipologi Kumuh	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan	Pertimbangan Lain	Status Lahan	Skala Prioritas	Pola Penanganan
1	Kampung Baru	2	7.39	Ringan	Tinggi	Legal	3-A5	4
2	Kampung Bugis	2	2.7	Ringan	Tinggi	T. Legal	3-A6	5
3	K. Kajanan 1&2	3	8.54	Berat	Tinggi	Legal	1-C5	1
4	K. Singaraja	3	7.05	Sedang	Tinggi	Legal	2-B5	3
5	Banyuning	2	2.3	Sedang	Tinggi	Legal	2-B5	3
6	Penarukan	3	8.5	Sedang	Sedang	Legal	5-B3	3
7	Pengelatan	3	1	Sedang	Sedang	Legal	5-B3	3
8	Banjar Tegeha	4	2.6	Ringan	Sedang	Legal	6-A3	4
9	Tigawasa	4	4.8	Berat	Sedang	Legal	4-C3	1
10	Pengastulan	2	20.54	Sedang	Tinggi	Legal	2-B5	3
11	Sawan	4	10.83	Ringan	Sedang	Legal	6-A3	4
12	Sangga Langit	3	9.1	Berat	Tinggi	Legal	1-C5	1
13	Sumberkima	2	4.8	Ringan	Sedang	Legal	6-A3	4
14	Pejarakan	3	4.6	Ringan	Sedang	Legal	6-A3	4
Luas	Total				105.92	На		

NO TIPOLOGI BATASAN (*)

- 1. PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI ATAS AIR
- Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.
- 2. PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI TEPI AIR

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.

3. PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI DATARAN RENDAH

 $Perumahan \ kumuh \ dan \ permukiman \ kumuh \ yang \ berada \ di \ daerah \ dataran \ rendah \ dengan \ kemiringan \ lereng < 10\%.$

4. PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI PERBUKITAN


 $perumahan \, kumuh \, dan \, permukiman \, kumuh \, yang \, berada \, di \, daerah \, dataran \, tinggi \, dengan \, kemiringan \, lereng > 10 \, \% \, dan < 40 \, \% \, dan$


5. PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI DAERAH RAWAN BENCANA

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

NO POLA PENANGANAN (**)

- 1 PERMUKIMAN KEMBALI ATAU PEREMAJAAN
- 2 PERMUKIMAN KEMBALI ATAU LEGALISASI LAHAN LALU PEREMAJAAN
- 3 PEREMAJAAN
- 4 PEMUGARAN
- 5 PERMUKIMAN KEMBALI ATAU LEGALISASI LAHAN LALU PEMUGARAN





a. Koordinat : 8° 6'2.19"S 115° 5'40.70"E

. Nama Lokasi Kumuh : Kampung Baru

c. Tipologi Lokasi Kumuh : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air

d. Luas Lokasi Kumuh : ±7.39 Ha e. Jumlah Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa) : ±1320 Jiwa · Jumlah KK di Lokasi Kumuh : 330 KK

. Dusun / Lingkungan / RT/ RW : Baruna Sari dan Taman Sari

Kelurahan/ Desa : Kampung BaruKecamatan : BulelengKota/Kabupaten : Buleleng

PERMASALAHAN KAWASAN

SKALA PRIORITAS PENANGANAN

PROGRAM PENANGANAN FISIK


REKOMENDASI POLA PENANGANAN

a. Pengelolaan sampah belum optimal, baik dari sarana dan prasarana maupun tingkat kesadaran masyarakat.

b. Masih ada masyarakat yang belum terlayani sarana air bersih perpipaan.


c. Kapasitas drainase tidak mampu mengatasi genangan pada saat musim hujan

PENILAIAN KE	KUMUHAN (FISIK)		Dokumentasi
Aspek	Kriteria	Indikator	Dokumentasi
	a. Keteraturan Bangunan	: 51% - 75% bangunan tidak memiliki keteraturan	
Kondisi Bangunan	b. Kepadatan Bangunan	: Kepadatan bangunan sebesar < 200unit/Ha	7 1
3	c. Persyaratan Teknis	: 51% - 75% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	
Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan	: Cakupan layanan jalan lingkungan tidak memadai di 25% - 50% luas area	
_ingkungan	b. Kualitas Jalan	: Kualitas jalan buruk pada 25% - 50% luas area	
Kondisi Drainase	a. Persyaratan Teknis	: Drainase lingkungan tidak mampu mengatasi genangan minimal di 51% - 75% luas area	
Lingkungan	b. Cakupan Pelayanan	: 25% - 50% luas area tidak terlayani drainase lingkungan	A LOCAL CONTRACTOR OF THE PARTY
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: SPAM tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area	
Penyediaan Air Minum	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 25% - 50% populasi	J. A.
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75% luas area	
Pengelolaan Air Limbah	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 25% - 50% Populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75% luas area	
Pengelolaan Persampahan	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 51% - 75% Populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pasokan air damkar tidak memadai di 25% - 50% luas area	
Pengaman Kebakaran	b. Cakupan Pelayanan	: Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 25% - 50% luas area	
TINGK	AT KEKUMUHAN	: KUMUH RINGAN	



: 3 - A5

: PEMUGARAN







a. Koordinat : 8° 6'22.66"S 115° 5'9.32"E

b. Nama Lokasi Kumuh : Kampung Bugis

c. Tipologi Lokasi Kumuh : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air

Luas Lokasi Kumuh : 2.7 Ha
 Jumlah Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa) : ±500 Jiwa
 Jumlah KK di Lokasi Kumuh : ±125 KK

Dusun / Lingkungan / RT/ RW
 Kelurahan/ Desa
 Kecamatan
 Kota/Kabupaten
 Lingkungan 1 dan 2
 Kampung Bugis
 Buleleng
 Buleleng

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke tepi laut karena minimnya sarana dan prasarana persampahan dan tingkat kesadaran masyarakat.

PENILAIAN KE	KUMUHAN (FISIK)		Dokume
Aspek	Kriteria	Indikator	Dokume
W 1! !	a. Keteraturan Bangunan	: 51% - 75% bangunan tidak memiliki keteraturan	
Kondisi Bangunan	b. Kepadatan Bangunan	: Kepadatan bangunan sebesar < 200unit/Ha	
ū	c. Persyaratan Teknis	: 51% - 75% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	
Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan	: Cakupan layanan jalan lingkungan tidak memadai di 25% - 50% luas area	THE WAY
Lingkungan	b. Kualitas Jalan	: Kualitas jalan buruk pada 51% - 75% luas area	
Kondisi Drainase	a. Persyaratan Teknis	: Drainase lingkungan tidak mampu mengatasi genangan minimal di 25% - 50% luas area	
Lingkungan	b. Cakupan Pelayanan	: 25% - 50% luas area tidak terlayani drainase lingkungan	
Kondisi Penyediaan Air	a. Persyaratan Teknis	: SPAM tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area	THE DESCRIPTION OF THE PERSON
Minum	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 25% - 50% populasi	
Kondisi Pengelolaan	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area	
Air Limbah	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 25% - 50% Populasi	
Kondisi Pengelolaan	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area	San de
Persampahan	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 51% - 75% Populasi	THE .
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pasokan air damkar tidak memadai di 25% - 50% luas area	
Pengaman Kebakaran	b. Cakupan Pelayanan	: Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 25% - 50% luas area	1



 Nilai Strategis Lokasi
 : Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah

 Kepadatan Penduduk
 : Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar < 200Jiwa/Ha</td>

 Potensi Sosial Ekonomi
 : Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan

 Dukungan Masyarakat
 : Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi

: KUMUH RINGAN

Komitmen Pemerintah Daerah : Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PERTIMBANGAN LAIN : TINGGI



TINGKAT KEKUMUHAN

dan Indikator Paramete

Status Tanah

Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status tanah,
baik merupakan milik orang lain, milik negara, milik masyarakat adat tanpa
izin pemanfaatan maupun tanah sengketa (status tanah ilegal atau

squatters)

Kesesuaian RTR : Keseluruhan lokasi berada pada Zona Permukiman sesuai RTR (sesuai)
Persyaratan Adm Bangunan : Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi belum memiliki IMB

STATUS LAHAN : LAHAN TIDAK LEGAL

SKALA PRIORITAS PENANGANAN :


REKOMENDASI POLA PENANGANAN : PEMUKIMAN KEMBALI ATAU LEGALISASI LAHAN LALU PEMUGARAN

: PENGADAAN BAK SAMPAH DAN ALAT PENGANGKUT SAMPAH, PEMBUATAN PROGRAM PENANGANAN FISIK IPAL KOMUNAL DAN PENERTIBAN RUMAH BEDENG TEPI PANTAI, PERBAIKAN

JALAN LINGKUNGAN







a. Koordinat : 8° 6'35.83"S 115° 5'16.28"E & 8° 6'33.37"S 115° 5'27.27"E

b. Nama Lokasi Kumuh : Kampung Kajanan I dan II

c. Tipologi Lokasi Kumuh : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah

Luas Lokasi Kumuh : 8.54 Ha

Jumlah Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa) : ±1920 Jiwa

Jumlah KK di Lokasi Kumuh : ±480 KK

Dusun / Lingkungan / RT/ RW : Lingkungan 1 dan 2
 Kelurahan/ Desa : Kampung Kajanan
 Kecamatan : Buleleng

PERMASALAHAN KAWASAN

Kota/Kabupaten

Masih ada konstruksi jalan lingkungan yang rusak.


b. Kapasitas drainase tidak mampu menampung genangan saat hujan sehingga mengakibatkan banjir, Back Water mengakibatkan pasir laut masuk gorong2

c. Masih ada masyarakat yang belum terlayani pelayanan air bersih perpipaan, sedangkan kualitas air sumur kurang baik.

: Buleleng

d. Pembuangan limbah sanitasi dan sampah masih dilakukan di sungai.

PENILAIAN KE	EKUMUHAN (FISIK)		Dokumentas
Aspek	Kriteria	Indikator	
	a. Keteraturan Bangunan	: 51% - 75% bangunan tidak memiliki keteraturan	
Kondisi Bangunan	b. Kepadatan Bangunan	: Kepadatan bangunan sebesar 201 - 249 unit/Ha	
J	c. Persyaratan Teknis	: 76% - 100% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Total A
Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan	: Cakupan layanan jalan lingkungan tidak memadai di 25% - 50% luas area	
Lingkungan	b. Kualitas Jalan	: Kualitas jalan buruk pada 51% - 75% luas area	
Kondisi Drainase	a. Persyaratan Teknis	: Drainase lingkungan tidak mampu mengatasi genangan minimal di 76% - 100% luas area	
Lingkungan	b. Cakupan Pelayanan	: 75% - 100% luas area tidak terlayani drainase lingkungan	The state of
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: SPAM tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75% luas area	
Penyediaan Air Minum	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 76% - 100% populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75% luas area	ALL IS R
Pengelolaan Air Limbah	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 51% - 75% populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 76% - 100% luas area	
Pengelolaan Persampahan	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 76% - 100% populasi	7 200
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pasokan air damkar tidak memadai di 76% - 100% luas area	1
Pengaman Kebakaran	b. Cakupan Pelayanan	: Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 76% - 100% luas area	The same of the sa
TINGK	(AT KEKUMUHAN	: KUMUH BERAT	



 Nilai Strategis Lokasi
 : Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah

 Kepadatan Penduduk
 : Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar < 200Jiwa/Ha</td>

 Potensi Sosial Ekonomi
 : Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan

 Dukungan Masyarakat
 : Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi


Komitmen Pemerintah Daerah : Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

STATUS LAHAN

REKOMENDASI POLA PENANGANAN

SKALA PRIORITAS PENANGANAN

PROGRAM PENANGANAN FISIK



: PEMUKIMAN KEMBALI ATAU PEREMAJAAN


SAMPAH DAN TPS, PENYEDIAAN HIDRANT

: PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE, PENYEDIAAN SPAM,


PERBAIKAN SISTEM SANITASI, PENGADAAN BAK SAMPAH, ALAT PENGANGKUT

: LAHAN LEGAL

:1-C5







Koordinat : 8° 7'33.45"S 115° 5'52.38"E

: Kampung Singaraja Nama Lokasi Kumuh

Tipologi Lokasi Kumuh : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah


Luas Lokasi Kumuh : 7.05 Ha Jumlah Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa) : ±1580 Jiwa Jumlah KK di Lokasi Kumuh : ±395 KK Dusun / Lingkungan / RT/ RW : Lingkungan 1 Kelurahan/ Desa : Kampung Singaraja

Kecamatan : Buleleng Kota/Kabupaten : Buleleng


PERMASALAHAN KAWASAN

- Kapasitas drainase tidak memadai dalam menampung genangan, dan masih ada lingkungan permukiman yang belum terlayani drainase.
- Pengelolaan persampahan belum optimal karena minimnya sarana dan prasarana persampahan dan tingkat kesadaran masyarakat.
- Minimnya pengamanan kebakaran karena tidak ada hidrant pemadam kebakaran, sedangkan jalan lingkungan tidak memadai untuk mobil damkar.

Aspek	KUMUHAN (FISIK) Kriteria	Indikator	Dokumentas
	a. Keteraturan Bangunan	: 76% - 100%bangunan tidak memiliki keteraturan	
Kondisi Bangunan	b. Kepadatan Bangunan	: Kepadatan bangunan sebesar201 - 249 unit/Ha	
zangunan	c. Persyaratan Teknis	: 51% - 75% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	11年
Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan	: Cakupan layanan jalan lingkungan tidak memadai di 25% - 50% luas area	
_ingkungan	b. Kualitas Jalan	: Kualitas jalan buruk pada 25% - 50% luas area	我然
Kondisi Drainase	a. Persyaratan Teknis	: Drainase lingkungan tidak mampu mengatasi genangan minimal di 51% - 75% luas area	
Lingkungan	b. Cakupan Pelayanan	: 51% - 75%luas area tidak terlayani drainase lingkungan	De la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Comp
Kondisi Penyediaan Air	a. Persyaratan Teknis	: SPAM tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area	
Minum	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 25% - 50% populasi	JAMES AND AND
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area	
Pengelolaan Air Limbah	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 25% - 50% Populasi	
Kondisi Pengelolaan	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 76%-100%luas area	
Persampahan	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 76% - 100%populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pasokan air damkar tidak memadai di 76% - 100%luas area	- 36
Pengaman Kebakaran	b. Cakupan Pelayanan	: Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 76% - 100% luas area	
TINGK	AT KEKUMUHAN	: KUMUH SEDANG	



Komitmen Pemerintah Daerah : Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi



STATUS LAHAN : LAHAN LEGAL

SKALA PRIORITAS PENANGANAN : 2 - B5 **REKOMENDASI POLA PENANGANAN**

: PEREMAJAAN

: PEMBANGUNAN ATAU PERBAIKAN DRAINASE, PENYEDIAAN BAK SAMPAH, ALAT PENGANGKUT SAMPAH DAN TPS, SERTA PENYEDIAAN HIDRANT PEMADAM KEBAKARAN, PENGELOLAAN PROGRAM PENANGANAN FISIK


LIMBAH SKALA KAWASAN











Koordinat : 8° 5'41.11"S 115° 6'7.45"E

Nama Lokasi Kumuh : Banyuning

Tipologi Lokasi Kumuh : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air

Luas Lokasi Kumuh : 2.3 Ha Jumlah Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa) : ±260 Jiwa Jumlah KK di Lokasi Kumuh : ±65 KK Dusun / Lingkungan / RT/ RW : RT 1A dan RT 1B

Kelurahan/ Desa : Banyuning Kecamatan : Buleleng Kota/Kabupaten : Buleleng

PERMASALAHAN KAWASAN

Kondisi Pengaman

Kebakaran

Kapasitas drainase tidak mampu menampung genangan air laut dan air hujan sehingga dapat terjadi rob dan banjir.


- Masih ada masyarakat yang belum terlayani pelayanan air bersih perpipaan.
- Masih ada masyarakat yang membuang sampah ke tepi laut.


b. Cakupan Pelayanan

Minimnya pengamanan kebakaran karenaketersediaan air di lingkungan permukiman terbatas, tidak ada hidrant pemadam kebakaran, dan jalan lingkungan

Aspek	KUMUHAN (FISIK) Kriteria	Indikator	Dokumentas
	a. Keteraturan Bangunan	: 51% - 75% bangunan tidak memiliki keteraturan	
Kondisi Bangunan	b. Kepadatan Bangunan	: Kepadatan bangunan sebesar < 200 unit/Ha	-
-uguu	c. Persyaratan Teknis	: 25% - 50% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Land Bridge
Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan	: Cakupan layanan jalan lingkungan tidak memadai di 51% - 75% luas area	
_ingkungan	b. Kualitas Pelayanan	: Kualitas jalan buruk pada 51% - 75%luas area	
Kondisi Drainase	a. Persyaratan Teknis	: Drainase lingkungan tidak mampu mengatasi genangan minimal di 51% - 75% luas area	
Lingkungan	b. Cakupan Pelayanan	: 51% - 75% luas area tidak terlayani drainase lingkungan	一、生态
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: SPAM tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75%luas area	
Penyediaan Air Minum	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 76% - 100%populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50%luas area	
Pengelolaan Air Limbah	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 25% - 50%populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 76%- 100% luas area	
Pengelolaan Persampahan	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 76% - 100% Populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pasokan air damkar tidak memadai di 76% - 100% luas area	










: Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 51% - 75%luas



Koordinat : 8° 6'12.20"S 115° 7'7.37"E

: Penarukan Nama Lokasi Kumuh

Tipologi Lokasi Kumuh : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah

Luas Lokasi Kumuh : 8.5 Ha Jumlah Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa) : ±1340 Jiwa : ±335 KK Jumlah KK di Lokasi Kumuh

Dusun / Lingkungan / RT/ RW : Lingkungan 1 dan 2

Kelurahan/ Desa : Penarukan Kecamatan : Buleleng Kota/Kabupaten : Buleleng

PERMASALAHAN KAWASAN

Masih ada konstruksi jalan lingkungan yang rusak.

STATUS LAHAN


REKOMENDASI POLA PENANGANAN

SKALA PRIORITAS PENANGANAN

PROGRAM PENANGANAN FISIK

Kapasitas drainase tidak memadai untuk menampung genangan.

c. Pembuang	Pembuangan sampah masih ada yang dilakukan di tanah kosong.				
PENILAIAN K	Dokumentasi				
Aspek	Kriteria	Indikator	Dokumentasi		
Manadia!	a. Keteraturan Bangunan	: 51% - 75% bangunan tidak memiliki keteraturan			
Kondisi Bangunan	b. Kepadatan Bangunan	: Kepadatan bangunan sebesar < 200unit/Ha			
ū	c. Persyaratan Teknis	: 51% - 75% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis			
Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan	: Cakupan layanan jalan lingkungan tidak memadai di 51% - 75% luas area			
Lingkungan	b. Kualitas Jalan	: Kualitas jalan buruk pada 51% - 75% luas area			
Kondisi Drainase	a. Persyaratan Teknis	: Drainase lingkungan tidak mampu mengatasi genangan minimal di 51% - 75% luas area			
Lingkungan	b. Cakupan Pelayanan	: 51% - 75% luas area tidak terlayani drainase lingkungan			
Kondisi Penyediaan Air	a. Persyaratan Teknis	: SPAM tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area			
Minum	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 25% - 50% populasi			
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75%luas area	A Sec		
Pengelolaan Air Limbah	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 25% - 50% Populasi			
Kondisi Pangalalaan	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75%luas area			
Pengelolaan Persampahan	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 51% - 75%populasi			
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pasokan air damkar tidak memadai di 51% - 75%luas area			
Pengaman Kebakaran	b. Cakupan Pelayanan	: Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 76% - 100%luas area	1		
TINGKAT KEKUMUHAN		: KUMUH SEDANG			
PENILAIAN P	ERTIMBANGAN LAIN (NO	N-FISIK)			
	eria dan Indikator	Parameter			
Nilai Strategis		: Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah	10000000000000000000000000000000000000		
Kepadatan Pen	duduk	: Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar < 200Jiwa/Ha			



: LAHAN LEGAL

: PEREMAJAAN


: PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE, PENGADAAN BAK SAMPAH, ALAT

PENGANGKUT SAMPAH DAN TPS, SERTA PENYEDIAAN HIDRANT PEMADAM KEBAKARAN

: 5 – B3







Koordinat : 8° 7'28.15"S 115° 7'14.95"E

Nama Lokasi Kumuh : Penglatan

Tipologi Lokasi Kumuh : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah

Luas Lokasi Kumuh : 1 Ha Jumlah Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa) : ±180 Jiwa Jumlah KK di Lokasi Kumuh : ±45 KK

Dusun / Lingkungan / RT/ RW : Lingkungan 2 Kelurahan/ Desa : Pengeletan : Buleleng Kecamatan Kota/Kabupaten : Buleleng

PERMASALAHAN KAWASAN

Masih ada jalan lingkungan berupa tanah dan banyak konstruksi jalan lingkungan yang rusak.

- Masih ada masyarakat yang tidak memiliki jamban keluarga dan septic tank.
- Masih ada masyarakat yang belum terlayani sarana air bersih perpipaan.

PENILAIAN KE	KUMUHAN (FISIK)		2.
Aspek	Kriteria	Indikator	Dokumenta
	a. Keteraturan Bangunan	: 76% - 100% bangunan tidak memiliki keteraturan	
Kondisi Bangunan	b. Kepadatan Bangunan	: Kepadatan bangunan sebesar < 200unit/Ha	
	c. Persyaratan Teknis	: 51% - 75% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	
Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan	: Cakupan layanan jalan lingkungan tidak memadai di 25% - 50% luas area	
Lingkungan	b. Kualitas Jalan	: Kualitas jalan buruk pada 51% - 75% luas area	
Kondisi Drainase	a. Persyaratan Teknis	: Drainase lingkungan tidak mampu mengatasi genangan minimal di 25% - 50% luas area	To the second
Lingkungan	b. Cakupan Pelayanan	: 25% - 50%luas area tidak terlayani drainase lingkungan	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: SPAM tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50%luas area	
Penyediaan Air Minum	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 25% - 50%populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 76% - 100% luas area	4245
Pengelolaan Air Limbah	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 76% - 100% Populasi	
Kondisi Pengelolaan	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75%luas area	
Persampahan	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 51% - 75%populasi	- 127
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pasokan air damkar tidak memadai di 76% - 100%luas area	
Pengaman Kebakaran	b. Cakupan Pelayanan	: Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 51% - 75%luas area	
TINGK	AT KEKUMUHAN	: KUMUH SEDANG	



: Lokasi tidak memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial Potensi Sosial Ekonomi Dikembangkan Dukungan Masyarakat : Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi Komitmen Pemerintah Daerah : Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PERTIMBANGAN LAIN : SEDANG

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Kesesuaian RTR

Persyaratan Adm Bangunan

: Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal Status Tanah kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

STATUS LAHAN : LAHAN LEGAL

SKALA PRIORITAS PENANGANAN REKOMENDASI POLA PENANGANAN PROGRAM PENANGANAN FISIK


: 5 - B3

: PEREMAJAAN

: PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN, PEMBANGUNAN MCK YANG LAYAK, PENGADAAN SPAM, BAK SAMPAH, ALAT PENGANGKUT SAMPAH DAN TPS

: Keseluruhan lokasi berada pada Zona Permukiman sesuai RTR (sesuai)

: Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi belum memiliki IMB



Koordinat : 8°12'9.74"S 114°58'9.87"E

: Banjar Tegeha Nama Lokasi Kumuh

: Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan Tipologi Lokasi Kumuh

Luas Lokasi Kumuh : 2.6 ha Jumlah Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa) : ±380 Jiwa : ±95 KK Jumlah KK di Lokasi Kumuh Dusun / Lingkungan / RT/ RW : Lingkungan 1 Kelurahan/ Desa : Banjar Tegeha Kecamatan : Banjar Kota/Kabupaten : Buleleng

PERMASALAHAN KAWASAN

Persampahan

Kondisi

Pengaman

Kebakaran

Pengelolaan sampah belum optimal karena minimnya sarana dan prasarana persampahan.

Minimnya pengamanan kebakaran karena tidak ada hidrant pemadam kebakaran, sedangkan jalan lingkungan tidak memadai untuk mobil damkar.

PENILAIAN KE	Dokumentasi		
Aspek	Kriteria	Indikator	Dokumentasi
	a. Keteraturan Bangunan	: 51% - 75% bangunan tidak memiliki keteraturan	
Kondisi Bangunan	b. Kepadatan Bangunan	: Kepadatan bangunan sebesar < 200unit/Ha	*
	c. Persyaratan Teknis	: 51% - 75% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	
Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan	: Cakupan layanan jalan lingkungan tidak memadai di 25% - 50% luas area	
Lingkungan	b. Kualitas Jalan	: Kualitas jalan buruk pada 25% - 50% luas area	
Kondisi Drainase	a. Persyaratan Teknis	: Drainase lingkungan tidak mampu mengatasi genangan minimal di 25% - 50% luas area	
kingkungan Kondisi	a: PakyparatBelavenan	: 5PAM 7586K488 areaulid aktsylavaan dekinassi 1259Kunsoon, luas area	
Penyediaan Air Minum	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 25% - 50% populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area	
Pengelolaan Air Limbah	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 25% - 50% Populasi	
Kondisi Pengelolaan	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 51%-75% luas area	
Persampahan	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 51% - 75%	

: Pasokan air damkar tidak memadai di 51% - 75% luas area

: Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 76% - 100%luas

: PENGADAAN BAK SAMPAH, ALAT PENGANGKUT SAMPAH DAN TPS, SERTA PENYEDIAAN

TINGKAT KEKUMUHAN : KUMUH RINGAN

a. Persyaratan Teknis

b. Cakupan Pelayanan

PROGRAM PENANGANAN FISIK


PENILAIAN PERTIMBANGAN LAIN (NON-FISIK)					
Kriteria dan Indikator	Parameter				
Nilai Strategis Lokasi	: Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah				
Kepadatan Penduduk	: Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar < 200Jiwa/Ha				
Potensi Sosial Ekonomi	: Lokasi tidak memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial Dikembangkan				
Dukungan Masyarakat	: Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi				
Komitmen Pemerintah Daerah	: Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi				
PERTIMBANGAN LAIN	: SEDANG				

PERTIMBANGAN LAIN	: SEDANG
PENILAIAN LEGALITAS LAHAN Kriteria dan Indikator	Parameter
Status Tanah	: Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)
Kesesuaian RTR	: Keseluruhan lokasi berada pada Zona Permukiman sesuai RTR (sesuai)
Persyaratan Adm Bangunan	: Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi belum memiliki IMB
STATUS LAHAN	: LAHAN LEGAL
SKALA PRIORITAS PENANGANAN	: 6 – A3
REKOMENDASI POLA PENANGANAN	: PEMUGARAN

HIDRANT PEMADAM KEBAKARAN







Koordinat : 8°12'7.42"S 115° 1'22.53"E

Nama Lokasi Kumuh : Tigawasa

Tipologi Lokasi Kumuh : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan

Luas Lokasi Kumuh : 4.8 Ha Jumlah Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa) : ±344 Jiwa Jumlah KK di Lokasi Kumuh : ±86 KK Dusun / Lingkungan / RT/ RW : Tigawasa Kelurahan/ Desa : Tigawasa Kecamatan : Banjar Kota/Kabupaten : Buleleng

PERMASALAHAN KAWASAN

Kondisi

Kondisi

Pengelolaan

Persampahan

Masih ada konstruksi jalan lingkungan yang rusak.

b. Cakupan Pelayanan

- Masih ada lingkungan yang belum terlayani drainase, sedangkan llingkungan yang sudah terlayani drainase masih ada yang konstruksi drainase belum semen/beton dan ada yang tidak mampu menampung genangan saat hujan
- Pengelolaan sampah belum optimal karena minimnya sarana dan prasarana persampahan.

		······································	
PENILAIAN KE	Dokumentasi		
Aspek	Kriteria	Indikator	Dokumentasi
	a. Keteraturan Bangunan	: 76% - 100% bangunan tidak memiliki keteraturan	
Kondisi Bangunan	b. Kepadatan Bangunan	: Kepadatan bangunan sebesar < 200unit/Ha	
· ·	c. Persyaratan Teknis	: 51% - 75% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	
Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan	: Cakupan layanan jalan lingkungan tidak memadai di 51% - 75% luas area	The state of the s
Lingkungan	b. Kualitas Jalan	: Kualitas jalan buruk pada 76% - 100% luas area	
Kondisi Drainase	a. Persyaratan Teknis	: Drainase lingkungan tidak mampu mengatasi genangan minimal di 76% - 100% luas area	
Lingkungan	b. Cakupan Pelayanan	: 51% - 75% luas area tidak terlayani drainase lingkungan	
Kondisi Penyediaan Air	a. Persyaratan Teknis	: SPAM tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75%luas area	
Minum	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 51% - 75%populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75%luas area	
Pengelolaan Air Limbah	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 51% - 75% Populasi	-
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 76%-	A Party

: Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 76% -

a. Persyaratan Teknis : Pasokan air damkar tidak memadai di 51% - 75% luas area Pengaman : Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 76% - 100%luas

100%luas area

100%populasi

b. Cakupan Pelayanan Kebakaran **TINGKAT KEKUMUHAN**

TINGKAT KEKUMUHAN	: KUMUH BERAT
PENILAIAN PERTIMBANGAN LAIN (NON-FISIK)
Kriteria dan Indikator	Parameter
Nilai Strategis Lokasi	: Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah
Kepadatan Penduduk	: Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar < 200 Jiwa/Ha
Potensi Sosial Ekonomi	: Lokasi tidak memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan
Dukungan Masyarakat	: Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah Daerah	: Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PERTIMBANGAN LAIN : SEDANG PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Kriteria dan Indikator	Parameter
Status Tanah	: Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)
Kesesuaian RTR	: Keseluruhan lokasi berada pada Zona Permukiman sesuai RTR (sesuai)

: Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi belum memiliki IMB Persyaratan Adm Bangunan

STATUS LAHAN : LAHAN LEGAL

SKALA PRIORITAS PENANGANAN : 4 - C3

REKOMENDASI POLA PENANGANAN PROGRAM PENANGANAN FISIK


: PEMUKIMAN KEMBALI ATAU PEREMAJAAN

: PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN, PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN DRAINASE, BAK SAMPAH, ALAT PENGANGKUT SAMPAH DAN TPS, PENYEDIAAN HIDRANT, PENINGKATAN PELAYANAN SPAM









a. Koordinat : 8°11'9.55"S 114°55'42.95"E

b. Nama Lokasi Kumuh : Pengastulan

c. Tipologi Lokasi Kumuh : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air

d. Luas Lokasi Kumuh : 20.54 Ha e. Jumlah Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa) : ±6600 jiwa · Jumlah KK di Lokasi Kumuh : ±1650 KK

. Dusun / Lingkungan / RT/ RW : Lingkungan Kauman, Banjarsari, Pala

Kelurahan/ Desa : PengastulanKecamatan : SeriritKota/Kabupaten : Buleleng


PERMASALAHAN KAWASAN


REKOMENDASI POLA PENANGANAN

PROGRAM PENANGANAN FISIK

- a. Masih ada masyarakat yang belum terlayani sarana air bersih perpipaan, sedangkan kualitas air sumur kurang baik.
- b. Drainase tidak berfungsi dengan baik karena adanya timbulan tanah dan sampah.
- c. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan laut.
- d. Minimnya pengamanan kebakaran karena ketersediaan air di lingkungan permukiman terbatas, tidak ada hidrant pemadam kebakaran, dan jalan lingkungan tidak memadai untuk mohil damkar

Aspek	EKUMUHAN (FISIK) Kriteria	Indikator	Dokumentas
ropen	a. Keteraturan Bangunan	: 76% -100% bangunan tidak memiliki keteraturan	
Kondisi Bangunan	b. Kepadatan Bangunan	: Kepadatan bangunan sebesar < 200unit/Ha	
Janganan	c. Persyaratan Teknis	: 51% - 75% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	
Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan	: Cakupan layanan jalan lingkungan tidak memadai di 25% - 50% luas area	
_ingkungan	b. Kualitas Pelayanan	: Kualitas jalan buruk pada 25% - 50% luas area	
Kondisi Orainase	a. Persyaratan Teknis	: Drainase lingkungan tidak mampu mengatasi genangan minimal di 51% - 75% uas area	Marino MI
Lingkungan	b. Cakupan Pelayanan	: 25% - 50% luas area tidak terlayani drainase lingkungan	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: SPAM tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75%luas area	
Penyediaan Air Minum	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 76% - 100% populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75%luas area	1/2
Pengelolaan Air Limbah	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 25% - 50% populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 76%- 100%luas area	
Pengelolaan Persampahan	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 51% - 75%populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pasokan air damkar tidak memadai di 51% - 75%luas area	
Pengaman Kebakaran	b. Cakupan Pelayanan	: Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 25% - 50% luas	






: PENGADAAN SPAM DENGAN PERPIPAAN, PERBAIKAN DRAINASE, BAK SAMPAH, ALAT PENGANGKUT SAMPAH DAN TPS, PENYEDIAAN HIDRANT, PEMBUATAN IPAL KOMUNAL

: PEREMAJAAN







Koordinat : 8° 8'9.67"S 115°10'37.63"E

Nama Lokasi Kumuh : Sawan

Tipologi Lokasi Kumuh : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan

Luas Lokasi Kumuh : 10.83 Ha Jumlah Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa) : ±1120 Jiwa : ±280 KK Jumlah KK di Lokasi Kumuh

Dusun / Lingkungan / RT/ RW : Tidak ada nama Lingkungan

Kelurahan/ Desa : Sawan Kecamatan : Sawan Kota/Kabupaten : Buleleng

PERMASALAHAN KAWASAN

Kebakaran


Masih banyak konstruksi jalan lingkungan yang rusak dan belum terlayani drainase.

Sarana dan prasarana persampahan belum memadai sehingga masyarakat membuang sampah ke jurang.

PENILAIAN KI	EKUMUHAN (FISIK)		Dokumenta
Aspek	Kriteria	Indikator	Dokumenta
Manualini	a. Keteraturan Bangunan	: 25% - 50% bangunan tidak memiliki keteraturan	
Kondisi Bangunan	b. Kepadatan Bangunan	: Kepadatan bangunan sebesar < 200unit/Ha	
	c. Persyaratan Teknis	: 76% - 100% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	量温度工
Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan	: Cakupan layanan jalan lingkungan tidak memadai di 25% - 50% luas area	1
Lingkungan	b. Kualitas Jalan	: Kualitas jalan buruk pada 51% - 75% luas area	
Kondisi Drainase	a. Persyaratan Teknis	: Drainase lingkungan tidak mampu mengatasi genangan minimal di 51% - 75% luas area	
Lingkungan	b. Cakupan Pelayanan	: 51% - 75% luas area tidak terlayani drainase lingkungan	130mm
Kondisi Penyediaan Air	a. Persyaratan Teknis	: SPAM tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area	
Minum	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 25% - 50% populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area	
Pengelolaan Air Limbah	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 25% - 50% Populasi	The said
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75% luas area	
Pengelolaan Persampahan	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 51% - 75% Populasi	2-1
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pasokan air damkar tidak memadai di 51% - 75%luas area	-
Pengaman Kebakaran	h Cakunan Pelayanan	: Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 25% - 50% luas	

TINGKAT KEKUMUHAN : KUMUH RINGAN

b. Cakupan Pelayanan



PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

: Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal Status Tanah kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal) Kesesuaian RTR : Keseluruhan lokasi berada pada Zona Permukiman sesuai RTR (sesuai)

Persyaratan Adm Bangunan : Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi belum memiliki IMB STATUS LAHAN : LAHAN LEGAL

SKALA PRIORITAS PENANGANAN : 6 – A3

REKOMENDASI POLA PENANGANAN PROGRAM PENANGANAN FISIK

: PEMUGARAN

: PERKERASAN JALAN DAN PEMBANGUNAN DRAINASE, PENYEDIAAN BAK SAMPAH, ALAT


PENGANGKUT SAMPAH DAN PEMBANGUNAN TPS











a. Koordinat : 8°11'28.65"S 114°45'38.44"E

b. Nama Lokasi Kumuh : Sangga Langit

c. Tipologi Lokasi Kumuh : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah

. Luas Lokasi Kumuh : 9.1 Ha
. Jumlah Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa) : ±340 Jiwa
Jumlah KK di Lokasi Kumuh : ±85 KK

g. Dusun / Lingkungan / RT/ RW : Tukad Pule, Kayu Putih, Wanasari

h. Kelurahan/ Desa : Sanggalangitl. Kecamatan : Gerokgakj. Kota/Kabupaten : Buleleng

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Masih banyak daerah yang belum terlayani jalan lingkungan, sedangkan yang sudah terlayani jalan lingkungan kondisi konstruksinya banyak yang rusak.

- b. Lingkungan permukiman belum terlayani saluran drainase.
- c. Masih banyak rumah yang tidak memiliki jamban keluarga dan septik tank.

d. Perolehan air bersih berasal dari mata air sehingga ada sebagian rumah masyarakat yang jaraknya relatif jauh.

a. I croichan an	bersiir berasar dan mata air se	mingga ada sebagian ruman masyarakat yang jaraknya relatir jadir.	
PENILAIAN KE	KUMUHAN (FISIK)		Dokumentasi
Aspek	Kriteria	Indikator	D Ortalino intaoi
Kondisi	a. Keteraturan Bangunan	: 76% - 100% bangunan tidak memiliki keteraturan	- 20000000
Bangunan	b. Kepadatan Bangunan	: Kepadatan bangunan sebesar < 200unit/Ha	
	c. Persyaratan Teknis	: 76% - 100% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	
Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan	: Cakupan layanan jalan lingkungan tidak memadai di 76% - 100% luas area	
Lingkungan	b. Kualitas Jalan	: Kualitas jalan buruk pada 76% - 100% luas area	
Kondisi Drainase	a. Persyaratan Teknis	: Drainase lingkungan tidak mampu mengatasi genangan minimal di 76% - 100% luas area	
Lingkungan	b. Cakupan Pelayanan	: 76% - 100% luas area tidak terlayani drainase lingkungan	
Kondisi Penyediaan Air	a. Persyaratan Teknis	: SPAM tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75% luas area	Z AF
Minum	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 51% - 75%populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75% luas area	
Pengelolaan Air Limbah	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 51% - 75%populasi	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Kondisi Pengelolaan	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 76%-100% luas area	* 257
Persampahan	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 76% - 100% Populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pasokan air damkar tidak memadai di 76% - 100% luas area	
Pengaman Kebakaran	b. Cakupan Pelayanan	: Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 51% - 75%luas area	
TINGK	AT KEKUMUHAN	: KUMUH BERAT	

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAIN (NON-FISIK)

Kriteria dan Indikator	Parameter
Nilai Strategis Lokasi	: Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah
Kepadatan Penduduk	: Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar < 200 Jiwa/Ha
Potensi Sosial Ekonomi	: Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan
Dukungan Masyarakat	: Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah Daerah	: Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PERTIMBANGAN LAIN : TINGGI

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN	
Kriteria dan Indikator	Parameter
Status Tanah	: Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)
Kesesuaian RTR	: Keseluruhan lokasi berada pada Zona Permukiman sesuai RTR (sesuai)
Persyaratan Adm Bangunan	: Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi belum memiliki IMB
CT ATUC L ALLAN	. I ALIAN I EC AI


STATUS LAHAN : LAHAN LEGAL
SKALA PRIORITAS PENANGANAN : 1 - C5

REKOMENDASI POLA PENANGANAN : PEMUKIMAN KEMBALI ATAU PEREMAJAAN

PROGRAM PENANGANAN FISIK : PEMBANGUNAN JALAN DAN DRAINASE, PEMBANGUNAN MCK YANG LAYAK, PENYEDIAAN SPAM

BAK SAMPAH DAN ALAT PENGANGKUT SAMPAH, PENYEDIAAN HIDRANT





Koordinat : 8° 7'38.12"S 114°37'11.77"E

: Sumberkima Nama Lokasi Kumuh

Tipologi Lokasi Kumuh : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air

Luas Lokasi Kumuh : 4.8 Ha Jumlah Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa) : ±860 Jiwa : ±215 KK Jumlah KK di Lokasi Kumuh

Dusun / Lingkungan / RT/ RW : Pegametan RT 1 dan 2

Kelurahan/ Desa : Sumberkima Kecamatan : Gerokgak Kota/Kabupaten : Buleleng

PERMASALAHAN KAWASAN

Masih ada konstruksi jalan lingkungan yang rusak.

b. Masih ada masyarakat yang belum terlayani jaringan air minum perpipaan

PENILAIAN KE	KUMUHAN (FISIK)		Dokumentasi
Aspek	Kriteria	Indikator	Dokumentasi
	a. Keteraturan Bangunan	: 51% - 75% bangunan tidak memiliki keteraturan	
Kondisi Bangunan	b. Kepadatan Bangunan	: Kepadatan bangunan sebesar < 200unit/Ha	A. 十十
	c. Persyaratan Teknis	: 51% - 75% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	
Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan	: Cakupan layanan jalan lingkungan tidak memadai di 25% - 50% luas area	
Lingkungan	b. Kualitas Jalan	: Kualitas jalan buruk pada 51% - 75% luas area	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Kondisi Drainase	a. Persyaratan Teknis	: Drainase lingkungan tidak mampu mengatasi genangan minimal di 25% - 50% luas area	
Lingkungan	b. Cakupan Pelayanan	: 25% - 50% luas area tidak terlayani drainase lingkungan	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: SPAM tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area	1 2
Penyediaan Air Minum	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 25% - 50% populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area	
Pengelolaan Air Limbah	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 25% - 50% Populasi	(6)
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area	
Pengelolaan Persampahan	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 25% - 50% Populasi	

: Pasokan air damkar tidak memadai di 25% - 50% luas area

: Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 25% - 50%luas

TINGKAT KEKUMUHAN : KUMUH RINGAN

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAIN (NON-FISIK)

a. Persyaratan Teknis

b. Cakupan Pelayanan

Nilai Strategis Lokasi : Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah : Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar < 200Jiwa/Ha Kepadatan Penduduk Potensi Sosial Ekonomi : Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan **Dukungan Masyarakat** : Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi Komitmen Pemerintah Daerah : Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

: SEDANG PERTIMBANGAN LAIN

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Kondisi

Pengaman

Kebakaran

Kriteria dan indikator	Parameter
Status Tanah	: Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)
Kesesuaian RTR	: Keseluruhan lokasi berada pada Zona Permukiman sesuai RTR (sesuai)
Persyaratan Adm Bangunan	: Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi belum memiliki IMB


STATUS LAHAN : LAHAN LEGAL SKALA PRIORITAS PENANGANAN : 6 – A3

REKOMENDASI POLA PENANGANAN : PEMUGARAN

PROGRAM PENANGANAN FISIK

: PERKERASAN JALAN, DAN PENYEDIAAN SPAM DENGAN PERPIPAAN





a. Koordinat : 8° 8'28.20"S 114°34'38.98"E

b. Nama Lokasi Kumuh : Pejarakan

c. Tipologi Lokasi Kumuh : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah

. Luas Lokasi Kumuh : 4.6 Ha
. Jumlah Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa) : ±380 Jiwa
Jumlah KK di Lokasi Kumuh : ±95 KK

g. Dusun / Lingkungan / RT/ RW : Kararintis RT1 dan Batu Ampar RT5

n. Kelurahan/ Desa : Pejarakan . Kecamatan : Gerokgak . Kota/Kabupaten : Buleleng

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Masih ada konstruksi jalan lingkungan yang rusak.

b. Kondisi drainase tidak berfungsi dengan baik karena tertimbun tanah dan konstruksi yang tidak sempurna.

Aspek	EKUMUHAN (FISIK) Kriteria	Indikator	Dokumentasi
дарек	a. Keteraturan Bangunan	: 76% - 100% bangunan tidak memiliki keteraturan	
Kondisi	b. Kepadatan Bangunan	: Kepadatan bangunan sebesar 201 - 249 unit/Ha	
Bangunan	c. Persyaratan Teknis	: 51% - 75% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	77 13
Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan	: Cakupan layanan jalan lingkungan tidak memadai di 25% - 50% luas area	
Lingkungan	b. Kualitas Jalan	: Kualitas jalan buruk pada 51% - 75% luas area	
Kondisi Drainase	a. Persyaratan Teknis	: Drainase lingkungan tidak mampu mengatasi genangan minimal di 25% - : 50% luas area	
Lingkungan	b. Cakupan Pelayanan	: 25% - 50% luas area tidak terlayani drainase lingkungan	THE STATE OF
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: SPAM tidak memenuhi persyaratan teknis di 51% - 75%luas area	2 1
Penyediaan Air Minum	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 51% - 75%populasi	三种
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area	
Pengelolaan Air Limbah	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 25% - 50% Populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 25% - 50% luas area	
Pengelolaan Persampahan	b. Cakupan Pelayanan	: Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 25% - 50% Populasi	
Kondisi	a. Persyaratan Teknis	: Pasokan air damkar tidak memadai di 51% - 75%luas area	
Pengaman Kebakaran	b. Cakupan Pelayanan	: Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 51% - 75%luas area	
TINGK	(AT KEKUMUHAN	: KUMUH RINGAN	





PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

PERTIMBANGAN LAIN

Kriteria dan Indikator

: Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Kesesuaian RTR
: Keseluruhan lokasi berada pada Zona Permukiman sesuai RTR (sesuai)

Persyaratan Adm Bangunan
: Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi belum memiliki IMB

:SEDANG

: 6 – A3

STATUS LAHAN : LAHAN LEGAL

SKALA PRIORITAS PENANGANAN REKOMENDASI POLA PENANGANAN

A PENANGANAN : PEMUGARAN

PROGRAM PENANGANAN FISIK

: PERKERASAN JALAN, PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN DRAINASE